

FIG.1.

FIG.2.




FIG. 3.




FIG. 4.




FIG. 5.





FIG. 6.







FIG. 9.




FIG. 10.




FIG. 11.





FIG. 12.



SPEED
OF TRAY






FIG.12 A






FIG.15.




FIG.16.




FIG. 17.

FIG. 18.




FIG. 19.

